

CERTIFICADO Nº 400/2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| CONSTRUCCION | OBRA NUEVA | | |
| PERMISO | 358/2018 | 07.11.2018 | ROL AVALUO 300-145 |

| | | | | | |
|-------------|---|---------|------------------------|------------------|----------------------|
| PROPIETARIO | JEAN ALEGRE RAMIREZ / VINKA ORELLANA CARVAJAL | | | | |
| ARQUITECTO | BEATRIZ GALLEGUILLOS CASTILLO | | | | |
| CONSTRUCTOR | BEATRIZ GALLEGUILLOS CASTILLO | | | | |
| CALCULISTA | BEATRIZ GALLEGUILLOS CASTILLO | | | | |
| UBICACIÓN | CALLEJÓN EL GRAN CHAPARRAL EL GRAN CHAPARRAL LOTE A-11 | | | | |
| A CONSTRUIR | 50,80 M ² | TERRENO | 5.890,0 M ² | TOTAL CONSTRUIDA | 50,80 M ² |

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. SE-2018-1843 de fecha 22.10.2018

Con fecha 04.12.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----|------------------------------------|----------|---------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | TE-1 | 4451178 | 16.11.2018 |
| 2 | INSTALACIONA AGUA Y ALCANTARILLADO | RES | 1268 | 29.11.2018 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA


MARCELO MERINO MICHEL
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 401/2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|
| CONSTRUCCION | REGULARIZACION LOCAL COMERCIAL (SERVICENTRO SHELL) | | |
| PERMISO | 53/2000 | 11.04.2000 | ROL AVALUO 300-45 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|---------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| PROPIETARIO | COMERCIAL BELLA PALMA LTDA | | | | |
| REP. LEGAL | MAURICIO ELTIT RABI | | | | |
| ARQUITECTO | JORGE DELGADO RUZ | | | | |
| CONSTRUCTOR | JORGE DELGADO RUZ | | | | |
| CALCULISTA | JORGE DELGADO RUZ | | | | |
| UBICACIÓN | ARIZTIA Nº 650 | | | | |
| EXISTENTE | 130,57 M ² | | | | |
| AMPLIACION | 59,65M ² | TERRENO | 4.743,00 M ² | TOTAL CONSTRUIDA | 190,22 M ² |

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. 3700 de fecha 05.04.2000

Con fecha 04.12.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----|------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | ANEXO 1 | S/N | |
| 2 | INSTALACIONA AGUA Y ALCANTARILLADO | ESVAL | 424550-4 | 12.11.12018 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA


MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 402/2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
| CONSTRUCCION | REGULARIZACION LOCAL COMERCIAL | | | |
| PERMISO | 31/1996 | 27.03.1996 | ROL AVALUO | 254-36 |

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| PROPIETARIO | MARIA GOMEZ RAMIREZ | | | | |
| ARQUITECTO | JUAN ZORRILLA PIZARRO | | | | |
| CONSTRUCTOR | JUAN ZORRILLA PIZARRO | | | | |
| CALCULISTA | JUAN ZORRILLA PIZARRO | | | | |
| UBICACIÓN | CALLE GERMÁN RIESCO 437 POBLACIÓN CHILE NUEVO | | | | |
| EXISTENTE | 37,21 M ² | | | | |
| AMPLIACION | 94,27 M ² | TERRENO | 180,50 M ² | TOTAL CONSTRUIDA | 131,48 M ² |

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. 1970 DE FECHA 05.01.1996

Con fecha 04.12.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----|------------------------------------|----------|----------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | TE1 | 41824987 | 06.04.2018 |
| 2 | INSTALACIONA AGUA Y ALCANTARILLADO | ESVAL | 618310 | 18.07.2018 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA



MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 403 /2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|
| CONSTRUCCION | AMPLIACION PPPF | | |
| PERMISO | 164/2017 07.03.2018 Res. 56/2018 19.06.2018 | ROL AVALUO | 0107-038 |

| | | | |
|---------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| PROPIETARIO | Carlos Vargas Tagle | | |
| ARQUITECTO | Karina Godoy Aravena | | |
| CONSTRUCTOR | Juan Anabalon Espinoza | | |
| UBICACIÓN | Pasaje Rio Maule 1384 Conjunto Habitacional Jardines Del Aconcagua | | |
| COMITÉ | La Esperanza Villa Rapa Nui | SUPERFICIE EDIFICADA | 11,88 M² |

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. Nº OM-2018-423 de fecha 23.02.2017.


Con fecha 27.11.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA POR AMPLIACION**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----------|-----------------------|---------------------------|---------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | SEC TE1 REGION VALPARAISO | 1862296 | 06.09.2018 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA

Se otorga el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes, y cumplir con el Art. 56 Nº 1 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.


MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS



QUILLOTA, 04 de diciembre de 2018.-

CERTIFICADO Nº 404 /2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|
| CONSTRUCCION | AMPLIACION PPPF | | |
| PERMISO | 165/2017 07.03.2018 Res. 57/2018 19.06.2018 | ROL AVALUO | 0828-019 |

| | | | |
|---------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| PROPIETARIO | Carolina Vergara Mena | | |
| ARQUITECTO | Karina Godoy Aravena | | |
| CONSTRUCTOR | Juan Anabalon Espinoza | | |
| UBICACIÓN | Calle Andrea Del Verrochio 1241 Villa Salai | | |
| COMITÉ | La Esperanza Villa Rapa Nui | SUPERFICIE EDIFICADA | 11,88 M² |

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. Nº OM-2018-424 de fecha 23.02.2017.

Con fecha 27.11.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA POR AMPLIACION**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----------|-----------------------|---------------------------|---------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | SEC TE1 REGION VALPARAISO | 1863798 | 20.09.2018 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA

Se otorga el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes, y cumplir con el Art. 56 Nº 1 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.



MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS

QUILLOTA, 04 de diciembre de 2018.-

CERTIFICADO Nº 405 /2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| CONSTRUCCION | REG. OBRA NUEVA | | |
| PERMISO | 403/2018 | 04.12.2018 | ROL AVALUO 108-6 |

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| PROPIETARIO | ACONTACOL S.A. |
| REP. LEGAL | WALDO GUILLERMO VEGA MUÑOZ |
| ARQUITECTO | DAVID ACEVEDO GALINDO |
| CONSTRUCTOR | DAVID ACEVEDO GALINDO |
| CALCULISTA | DAVID ACEVEDO GALINDO |
| UBICACIÓN | J. B. ALBERDI Nº 65 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| EXISTENTE | 110,69 M ² | TERRENO | 903,00 M ² | TOTAL CONSTRUIDA | 110,69 M ² |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. NºSE-2018-2060 de fecha 30.11.2018.-

Con fecha 04.11.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----------|------------------------------------|----------|---------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | TE-1 | 1813563 | 22.06.2018 |
| 2 | INSTALACIONA AGUA Y ALCANTARILLADO | ESVAL | 614967 | 22.05.2018 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA



MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 406 /2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| CONSTRUCCION | REG. AMPLIACIÓN | | |
| PERMISO | 324/2012 | 12.11.2018 | ROL AVALUO 704-033 |

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-----------------------|------------------|----------------------|
| PROPIETARIO | ALEJANDRO ESTRADA POLANCO | | | | |
| ARQUITECTO | HUGO VILLEGAS DURAN | | | | |
| CALCULISTA | HUGO VILLEGAS DURAN | | | | |
| UBICACIÓN | GABRIELA MISTRAL 833, PARQUE RESIDENCIAL REINA ANA II, QUILLOTA | | | | |
| EXISTENTE | 59,52 M ² | TERRENO | 129,39 M ² | TOTAL CONSTRUIDA | 84,04 M ² |

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. Nº 11546 de fecha 17.12.2010.-

Con fecha 17.12.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----|------------------------------------|------------|----------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | CHILQUINTA | 675214-4 | 09.10.2018 |
| 2 | INSTALACIONA AGUA Y ALCANTARILLADO | ESVAL | 680424-1 | 15.11.2018 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA



MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS



**PERMISO Nº 407/2018
PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA
EDIFICACION ANTIGUA DE CUALQUIER DESTINO**

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| REGULARIZA | REGULARIZACION EDIFICACION ANTIGUA |
| INGRESO | SE-2018-1963 |
| ROL DE AVALUO | 343 - 006 |

| | |
|--------------------|--|
| PROPIETARIO | ENRIQUETA CORTES MORALES |
| ARQUITECTO | HECTOR VALENCIA RIOS |
| UBICACION | BALMACEDA 33 PARADERO 1 , BOCO, QUILLOTA |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| SUPERFICIE A REGULARIZAR : | 267,00 MT ² |
| CLASIFICACION : | F-3 |

| Nº | RECINTOS | SUPERFICIES |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | ESTAR - COMEDOR | |
| 1 | COCINA | |
| 3 | BODEGAS | |
| 2 | BAÑO | |
| 1 | COMEDOR DIARIO | |
| 1 | SALA DE PLANCHADO | |
| 1 | PATIO TECHADO | |
| 1 | PASILLO | |
| 1 | DORMITORIO | |
| 1 | DUCHA | |
| SUPERFICIE TOTAL | | 267,00 mt² |
| SUPERFICIE TERRENO | | 1.083,00 mt² |

Con fecha 06.12.2018, se resolvió acoger la solicitud de **REGULARIZACION EDIFICACION ANTIGUA** según lo dispuesto en el **Art. 5.1.4. Nº 2, letra B)** de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para la **regularización de edificaciones de cualquier destino anteriores al 31.07.1959.**

RECEPCION FINAL DE OBRA

Se otorga el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes y cumplir con lo dispuesto en el Art. 5.1.4. Nº 2, letra B) de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.



MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CERTIFICADO Nº 408 /2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| CONSTRUCCION | AMPLIACIÓN | | |
| PERMISO | 111/2008 | 28.05.2008 | ROL AVALUO 823-12 |

| | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|
| PROPIETARIO | TAMARA ANDREA GUZMAN FUENTES | | | | |
| ARQUITECTO | CRISTIAN ROJAS VIDELA | | | | |
| CALCULISTA | CRISTIAN ROJAS VIDELA | | | | |
| CONSTRUCTOR | CRISTIAN ROJAS VIDELA | | | | |
| UBICACIÓN | CALLE PINTOR ALVARO CASANOVA 2262 VILLA EL SENDERO | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| EXISTENTE | 46,00 M ² | TERRENO | 107,55 M ² | TOTAL CONSTRUIDA | 104,00 M ² |
| A RECEPCIONAR | 58,69 M ² | | | | |

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. Nº 8271 de fecha 20.12.2010.-

Con fecha 20.12.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----------|------------------------------------|------------|----------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | CHILQUINTA | 600463-6 | 23.01.2018 |
| 2 | INSTALACIONA AGUA Y ALCANTARILLADO | ESVAL | 609349-3 | 21.12.2017 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA



MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 410/2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| CONSTRUCCION | 29.10.2018 | | |
| PERMISO | 354/2018 | 30.11.2018 | ROL AVALUO 331-143 |

| | | | | | |
|---------------|---|---------|----------------------|------------------|----------------------|
| PROPIETARIO | MARCO ANTONIO ARANGUE NAVIA | | | | |
| ARQUITECTO | FRANCISCO HIDALGO MACHICAO | | | | |
| CONSTRUCTOR | FRANCISCO HIDALGO MACHICAO | | | | |
| UBICACIÓN | CAMINO CASAS VIEJAS-RAUTÉN S/N PARCELA 28-PARTE SECTOR RAUTEN BAJO | | | | |
| A RECEPCIONAR | 70,96 M ² | TERRENO | 5.000 M ² | TOTAL CONSTRUIDA | 70,96 M ² |

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. Nº SE-2018-1660 de fecha 12.09.2018.

Con fecha 17.12.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----------|--|----------|---------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | TE-1 | 4468757 | 28.11.2018 |
| 2 | INSTALACIONA AGUA Y ALCANTARILLADO RESOLUCIÓN SANITARIA | | 1203 | 05.11.2018 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA

Se otorga el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes, y cumplir con el Art. 56 Nº 1 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.



MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 411/2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| CONSTRUCCION | 29.10.2018 | | |
| PERMISO | 356/2018 | 05.11.2018 | ROL AVALUO 273-10 |

| | | | | | |
|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|----------------------|
| PROPIETARIO | IDALIDE DEL CARMEN CAUPAN BELTRAN | | | | |
| ARQUITECTO | FRANCISCO HIDALGO MACHICAO | | | | |
| CONSTRUCTOR | FRANCISCO HIDALGO MACHICAO | | | | |
| UBICACIÓN | PASAJE LAS ACHIRAS 1153 POBLACIÓN GONZALO DE LOS RÍOS | | | | |
| A RECEPCIONAR | 49,08 M ² | TERRENO | 220,60 M ² | TOTAL CONSTRUIDA | 49,08 M ² |

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. Nº SE-2018-1876 de fecha 26.10.2018.

Con fecha 17.12.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----|------------------------------------|----------|---------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | TE-1 | 4462562 | 23.11.2018 |
| 2 | INSTALACIONA AGUA Y ALCANTARILLADO | | 619190 | 01.08.2018 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA

Se otorga el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes, y cumplir con el Art. 56 Nº 1 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.



MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 412 /2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------|
| CONSTRUCCION | REG. OBRA NUEVA (TERMINAL DE VEHICULOS) | | |
| PERMISO | 412/2018 | 24.12.2018 | ROL AVALUO 317-0 |

| | | | | | |
|-------------|--|---------|-----------------------|------------------|----------------------|
| PROPIETARIO | ASOCIACION GREMIAL TAXIS COLECTIVOS SAN PEDRO - QUILLOTA S.A. | | | | |
| REP. LEGAL | MARIO ROSSEL MANZOR | | | | |
| ARQUITECTO | DAVID ACEVEDO GALINDO | | | | |
| CONSTRUCTOR | DAVID ACEVEDO GALINDO | | | | |
| CALCULISTA | DAVID ACEVEDO GALINDO | | | | |
| UBICACIÓN | LUIS ALBERTO Nº 215, SAN PEDRO | | | | |
| EXISTENTE | 70,50 M ² | TERRENO | 585,42 M ² | TOTAL CONSTRUIDA | 70,50 M ² |

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. Nº0150830 de fecha 11.12.2018.-

Con fecha 24.11.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----------|------------------------------------|------------|--------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | CHILQUINTA | 740434 | 29.11.2018 |
| 2 | INSTALACIONA AGUA Y ALCANTARILLADO | ESVAL | 626105 | 29.11.2018 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA



MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 413 /2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|
| CONSTRUCCION | REG. OBRA NUEVA (TERMINAL DE VEHICULOS) | | |
| PERMISO | 413/2018 | 26.12.2018 | ROL AVALUO 209-196 |

| | |
|-------------|--|
| PROPIETARIO | TRANSPORTE COLECTIVOS STA. TERESITA |
| REP. LEGAL | FRANCISCO JAVIER CALDERON ACEVEDO |
| ARQUITECTO | DAVID ACEVEDO GALINDO |
| CONSTRUCTOR | DAVID ACEVEDO GALINDO |
| CALCULISTA | DAVID ACEVEDO GALINDO |
| UBICACIÓN | LOS ALMENDROS Nº 1138, QUILLOTA |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| EXISTENTE | 22,87 M ² | TERRENO | 221,26 M ² | TOTAL CONSTRUIDA | 22,87 M ² |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. NºOM-2018-2130 de fecha 21.12.2018.-

Con fecha 26.11.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----|------------------------------------|------------|---------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | CHILQUINTA | 8782859 | 29.11.2018 |
| 2 | INSTALACIONA AGUA Y ALCANTARILLADO | ESVAL | 107 | 25.07.2006 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA



(Handwritten signature)
MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 414 /2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------|
| CONSTRUCCION | REG. OBRA NUEVA (TERMINAL DE VEHICULOS) | | |
| PERMISO | 414/2018 | 26.12.2018 | ROL AVALUO 273-3 |

| | |
|-------------|---|
| PROPIETARIO | TAXIS COLECTIVOS EL SAUCE LTDA. |
| REP. LEGAL | LEONIRA DEL CARMEN LARRAGUIBEL ARIAS |
| ARQUITECTO | DAVID ACEVEDO GALINDO |
| CONSTRUCTOR | DAVID ACEVEDO GALINDO |
| CALCULISTA | DAVID ACEVEDO GALINDO |
| UBICACIÓN | AGUSTIN AVEZON Nº 1150, QUILLOTA |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| EXISTENTE | 22,38 M ² | TERRENO | 248,70 M ² | TOTAL CONSTRUIDA | 22,38 M ² |
|-----------|----------------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. NºSE-2018-2131 de fecha 21.12.2018.-

Con fecha 26.11.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----------|------------------------------------|------------|---------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | CHILQUINTA | 1397615 | 10.12.2018 |
| 2 | INSTALACIONA AGUA Y ALCANTARILLADO | ESVAL | 626699 | 10.12.2018 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA



MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 416 /2018

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| CONSTRUCCION | REGULARIZACION | | |
| PERMISO | 421/2018 | 28.12.2018 | ROL AVALUO 318-5 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| PROPIETARIO | GUILLERMO RIVEROS GUZMAN | | | | |
| ARQUITECTO | CARLOS APABLAZA GODOY | | | | |
| CONSTRUCTOR | CARLOS APABALZA GODOY | | | | |
| UBICACIÓN | CALLE GALO Nº 385 | | | | |
| REGULARIZAR | 254,63 M ² | TERRENO | 525,37 M ² | TOTAL CONSTRUIDA | 254,63 M ² |

La obra fue ejecutada de acuerdo con los planos y demás antecedentes que constan en esta Dirección de Obras en Ingreso de Proy. NºSE-2018-2058 de fecha 30.11.2018.-

Con fecha 28.11.2018 se practicó la inspección concerniente a la **RECEPCION FINAL DE OBRA**, adjuntando la documentación pertinente, de acuerdo a lo establecido en Decreto Nº458 /75 Minvu Diario Oficial 13.04.94 y lo dispuesto en el artículo 5.2.6 de la Ordenanza General De Urbanismo y Construcciones y su modificación:

| Nº | ESPECIALIDAD | SERVICIO | Nº | FECHA |
|----|------------------------------------|------------|--------|------------|
| 1 | INSTALACION ELECTRICA | CHILQUINTA | 293378 | 30.11.2018 |
| 2 | INSTALACIONA AGUA Y ALCANTARILLADO | ESVAL | 626201 | 30.11.2018 |

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los fabricantes, proyectistas, calculistas, y constructores serán responsables, respectivamente, de la calidad de los materiales, los errores de diseño, de la estabilidad, y los vicios de construcción, de la obra en que hubieren intervenido y de los perjuicios que ello causaren a terceros.

RECEPCION FINAL DE OBRA



MARCELO MERINO MICHEL
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS