

CERTIFICADO RECEPCION FINAL N°053/2019

(PERMISO Y RECEPCION DEFINITIVA)
VIVIENDA SUPERFICIE MAXIMA 140M2, HASTA 2.000 UF
ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898

El Director de Obras Municipales que suscribe, certifica que la Obra que se describe:

OBRA A REGULARIZAR	VIVIENDA
INGRESO N°	RT1-2018-1162
ROL DE AVALUO	342-001

REP. LEGAL	MARIA LEONOR ASTUDILLO VERGARA
PROFESIONAL COMPETENTE	MISAEAL ASTUDILLO ARANCIBIA
PROFESIÓN	ARQUITECTO
UBICACIÓN	ERNESTO RIQUELME N° 29, BOCO, QUILLOTA

SUPERFICIE TERRENO :	631,00 M ²
SUPERFICIE A REGULARIZAR :	120,69 M ²
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA:	120,69 M ²
CLASIFICACION:	C-3

N°	RECINTOS A REGULARIZAR:	EMPLAZAMIENTO:
	ESTAR. COMEDOR. ESCRITORIO, DORMITORIOS(3), COCINA, BAÑO, SALA MULTIUSO	

Con fecha 23.01.2019, se resolvió acoger la solicitud de **REGULARIZACION** según lo dispuesto en la Ley 28.898, publicada en el Diario Oficial de fecha 04.02.2016

RECEPCION FINAL DE OBRA

Se otorga el presente Certificado de Recepción Final a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes y cumplir con lo dispuesto en la 20.898.-



XIMENA MARTINEZ CHACANA
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (s)

QUILLOTA, 18.02.2019

XMC/it

