✓ AMPLIACION MENOR A 100 M2

☐ ART. 6.2.9. O.G.U.C.

## CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR

■ MODIFICACION

			sin alterar estructur	a				
	DIRECC	ION DE OB	Nº DE (	CERTIFICADO				
	OLULIOTA					057		
	QUILLOTA					de Aprobación		
	REGION	DE VALPA		abr-2020				
		20,4110	I— BUBA	. 1		ROL S.I.I		
	<b>✓</b> UI	RBANO	☐ RURA	<u> </u>	03	34-015		
VISTOS:  A) Las atribuciones emanadas e				•				
C) La solicitud de Recepción								
D) El informe Favorable de Rev	isor Indepen	diente Nº		de fecha	(cuando corres	sponda).		
E) Los antecedentes que comp								
F) Los documentos exigidos en	el Art. 5.2.6	. de la Orden	anza General de l	Jrbanismo y Construcciones.				
G) El Informe del Inspector Téc	nico de Obra	(ITO) (cuand	do corresponda)					
RESUELVO:								
Otorgar Certificado de Recel     de la obra menor destinad	TOTAL O PARCIAL  CASETA VIDAÑO (ESTACIONAMIENTOS							
ubicada en calle/avenida/car			CALLETA CON	ICEPCION	Nº	415		
Lote Nº	man:	zana		oloteo OLIII I OTA sector	LIRR	 BANO		
(**************************************				que forman parte del presente	(urbano	o o rural)		
2 Que la presente recepción de  Plazos de la autorización	ART. 121, ART.	-		entes autorizaciones especiales	s: 			
3 Individualización de Interesad	os:							
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del <b>PROPIETARIO</b>						R.U.T.		
INMOBILIARIA E INVERSIONES LAS BANDURRIAS LTDA					76.710.220-8			
REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO					R.U	U.T.		
RAYMUNDO MAURIZ URIBE								
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de la Empresa del ARQUITECTO o PROFESIONAL COMPETENTE(si corresponde)					R.U.T.			
NOMBRE DEL <b>ARQUITECTO</b> RESPONSABLE O <b>PROFESIONAL COMPETENTE</b>					R.U.T.			
CRISTIAN CISTERNAS TAPIA								
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de la Empresa del CONSTRUCTOR (si corresponde)					R.U.T.			
NOMBRE DEL CONSTRUCTOR (si corresponde)  CRISTIAN CISTERNAS TAPIA					R.U.T.			
	CRISTIA	AN CISTERN	NAS TAPIA					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del la Empresa del INSPECTOR TECNICO DE OBRA (ITO) ( si corresponde )					R.U.T.			
NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE					R.U.T.			
NOMBRE del REVISOR INDEPENDIENTE	(Si concurre)			R.U.T.	REGISTRO	CATEGORIA		
<del></del>								

FORMULARIO 1.4.

(C.R.D.O.M. - 5.2.5./5.2.6.) 2/2

## 4.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCIÓN

**ANTECEDENTES DEL PERMISO** 

Nº DE PERMIS	60 FECHA	SUPERFICIE A RECEPCIONAR	DESTINO					
020/2020	03/02/2020	585,96	ESTACIONAMIENTOS					
RESOLUCIÓN Nº			FECHA:					
(En caso de modificación de proyecto)								

5	DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (ARTICULO 5.2.6. INCISO FINAL)
~	Fotocopia de la patente municipal al día de los Profesionales competentes.
	Informe del arquitecto Art. 5.2.6. O.G.U.C. inciso final
	Informe del Revisor Independiente (cuando concurra)
$\frac{\sqcup}{\vdash}$	Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) (cuando corresponda)
<b>v</b>	Comprobante de pago de derechos municipales en caso de haber convenio de pago
CEI	TIFICADOS DE LAS INSTALACIONES CONTEMPLADAS EN LA OBRA: RTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR FOLIO INSCRIPCION 2163837, FECHA 28/02/2020 VAL BOLETA ELECTRÓNICA N°654431; N° CLIENTE 272628-9, FECHA: 11/03/2020.
NO	TA: (SOLO PARA SITUACIONES ESPECIALES DEL CERTIFICADO)
CA	SETA Y BAÑO ESTACIONAMIENTO
SU	PERFICIE TERRENO 585,96 MTS
	DIRECTOR DE DE LA CONTRACTOR DE LA CONTR

**IMPRIMIR** 

